


Optical Clear Klebelösungen: DuploCOLL® OC



Displays mit oder ohne Touch-Sensoren werden mit unseren hochtransparenten Transferklebebandern sicher und luftblasenfrei direkt auf die volle Fläche der Frontblende geklebt. Dies ermöglicht die uneingeschränkte Funktionalität aller Displayeinheiten sowie der Touch-Sensoren. Luftblasen können nachträglich mit Hilfe eines Autoklaven entfernt werden.

Eigenschaften

- Hochtransparent
- Säurefrei
- Geeignet für Polycarbonat und PMMA
- Stanzbar

Produkte

- DuploCOLL® OC Reihe